

TTinf

(Tastaturinterface Orion)




Neues Touch-Panel


Da beim neuem Touch X und Y vertauscht ist, muss beim TTinf ein Umbau vorgenommen werden.

Dieser sieht wie folgt aus:


1.



2.



3.



4.

